



Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

REPARACION
SIM995622

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Orden a nombre de: TECNOINTELCOM
Teléfono: 4284-3232
Domicilio: DEFENSA 1217 - 1ºB CAPITAL FEDERAL
Email: santiago@tecnointelcom.com
Vendedor: CARLOS STAGNARO

Creado: 03/12/2019

Falla: NO FUNCIONA CANAL 4

Marca y Modelo: VIDEO SERVER GEOVISION GV-VS04

Número de Serie: 00001016253

Observaciones: TIENE QUEMADA LA ENTRADA DE VIDEO DE LA CAMARA 4 // SE DEBE CAMBIAR EL MICROPROCESADOR DE VIDEO

Presupuesto: \$3000+IVA

Estado: A la espera de Aceptación

Número de Guía:

Transporte:

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM995622**

Fecha: 08/14/2022

Cliente: TECNOINTELCOM

Reparacion: SIM995622

Teléfono: 4284-3232

Email: santiago@tecnointelcom.com