



Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas  
E-mail: reparaciones@simicro.com  
www.simicro.com

REPARACION  
SIM768426

DOCUMENTO NO VÁLIDO  
COMO FACTURA

**Orden a nombre de:** FV SA  
**Teléfono:** 4730-5300. INT. 4727.  
**Domicilio:**  
**Email:** [ragomez@fvsa.com](mailto:ragomez@fvsa.com)  
**Vendedor:** CARLOS STAGNARO

**Creado:** 19/02/2020

**Falla:** PARA REPARAR

**Marca y Modelo:** 2(DOS) CAMARAS BULLET GEOVISION GV-BL120D

**Número de Serie:** MAC 0013E2061F2A // 0013E202DDBF

**Observaciones:** CAMARA Nº1 : LA LENTE ESTA ROTA /CAMBIO DE LENTE :\$1000+IVA LA PLACA DE LEDS ESTA SULFATADA Y SE DEBE CAMBIAR :\$1000+IVA

**Presupuesto:** TOTAL : 2000+IVA

**Estado:** Entregado

**Número de Guía:**

**Transporte:**

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

\_\_\_\_\_  
Firma  
Conforme

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: [www.simicro.com](http://www.simicro.com), utilizando el siguiente código: **SIM768426**

-----  
Fecha: 08/14/2022

Cliente: FV SA

Reparacion: SIM768426

Teléfono: 4730-5300. INT. 4727.

Email: [ragomez@fvsa.com](mailto:ragomez@fvsa.com)