



REPARACION SIM651323

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

Orden a nombre de: LORENZATTO GONZALO

Teléfono: 03456-421421/15473386

Domicilio:

Email: gonzalorenzatto@hotmail.com

Vendedor: JUAN REGUEIRA

Creado: 17/03/2020

Falla: PARA REPARAR

Marca y Modelo: PLACA ORBIT 6 11122811.113 120

Número de Serie:

Observaciones: NO PRESENTA FALLA

Presupuesto:

Estado: Entregado

Número de Guía:

Transporte:

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM651323**

Fecha: 08/07/2022

Cliente: LORENZATTO GONZALO

Reparacion: SIM651323

Teléfono: 03456-421421/15473386

Email: gonzalorenzatto@hotmail.com