



REPARACION
SIM986522

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

Orden a nombre de: VITKE
Teléfono: 4856-7006
Domicilio: CONCEPCION ARENAL 4785
Email: administracion@vitke.com
Vendedor: JUAN REGUEIRA

Creado: 30/10/2020
Falla: PARA REVISAR SIN HDD NI FUENTE DE ALIMENTACION
Marca y Modelo: DVR VIDEOMAN MODELO VD-SA1181-SNAE
Número de Serie: SA1181SNAE1710005
Observaciones: LA DVR SUFRIO UN DAÑO SEVERO // PARTE DE LA PLACA ESTA EN CORTO // NO SE PUEDE REPARAR
Presupuesto: NO SE PUEDE REPARAR
Estado: Entregado
Número de Guía: S/N
Transporte: S/N

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM986522**

Fecha: 08/14/2022

Cliente: VITKE

Reparacion: SIM986522

Teléfono: 4856-7006

Email: administracion@vitke.com