



REPARACION
SIM525622

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

Orden a nombre de: GRUPO ALMAR
Teléfono: 1133536264
Domicilio: STO CABRAL 2490 - DON TOR CUATO
Email: dmamani@grupoalmar.com.ar
Vendedor: S/N

Creado: 17/12/2020
Falla: PARA REVISAR
Marca y Modelo: 1 (UN) DOMO PTZ
Número de Serie: S/N
Observaciones: EN PRUEBA 24 HS Y NO PRESENTA FALLA
Presupuesto:
Estado: Entregado
Número de Guía: S/N
Transporte: S/N

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM525622**

Fecha: 08/07/2022

Cliente: GRUPO ALMAR

Reparacion: SIM525622

Teléfono: 1133536264

Email: dmamani@grupoalmar.com.ar