



REPARACION SIM807264

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

Orden a nombre de: ALMIRON JAVIER GUSTAVO

Teléfono: 1561375210

Domicilio:

Email: jga@met-alm.com.ar

Vendedor: JUAN REGUEIRA

Creado: 30/04/2021

Falla: NO TIENE VIDEO

Marca y Modelo: CAMARA DAHUA DH-HAC-B1A21P-0360B

Número de Serie: 5J059ECRAGDD53F

Observaciones: PARA LLEVAR A SERVICIO TECNICO DE DAHUA

Presupuesto: SE VA A HACER UN CAMBIO DE CAMARA SERIE 6K04598PBV43CAD

Estado: Entregado

Número de Guía:

Transporte:

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM807264**

Fecha: 08/14/2022

Cliente: ALMIRON JAVIER GUSTAVO

Reparacion: SIM807264

Teléfono: 1561375210

Email: jga@met-alm.com.ar