



REPARACION
SIM633002

DOCUMENTO NO VÁLIDO
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas
E-mail: reparaciones@simicro.com
www.simicro.com

Orden a nombre de: ALTO URUGUAY SERVICIOS
Teléfono: 03758 15 41-4698
Domicilio: SAN LORENZO 938 - APOSTOLES - MISIONES
Email: juanr@simicro.com
Vendedor: JUAN REGUEIRA

Creado: 31/08/2021
Falla: CAMARAS 2,3,4 SIN VIDEO
Marca y Modelo: DVR VIDEOMAN MODELO VD-SA1141-SNA
Número de Serie: 1705086
Observaciones: NO SE PUEDE REPARAR / LA DVR SUFRIO DESCARGAS EN LAS ENTRADAS DE VIDEO
Presupuesto: FECHA DE COMPRA 04/05/08 A NOMBRE DE CAJAL CARLOS HUMBERTO
Estado: Entregado
Número de Guía: S/N
Transporte: S/N

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

Firma
Conforme

Aclaración

Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: www.simicro.com, utilizando el siguiente código: **SIM633002**

Fecha: 08/14/2022

Cliente: ALTO URUGUAY SERVICIOS

Reparacion: SIM633002

Teléfono: 03758 15 41-4698

Email: juanr@simicro.com