



REPARACION  
SIM591586

DOCUMENTO NO VÁLIDO  
COMO FACTURA

Av. Corrientes 4969 | (C1414AJC) Buenos Aires - Argentina  
Teléfono: 54-11 4857-0861 Líneas Rotativas  
E-mail: reparaciones@simicro.com  
www.simicro.com

**Orden a nombre de:** YONI SCHWALD

**Teléfono:** 1160038181

**Domicilio:**

**Email:** [feliyoni@gmail.com](mailto:feliyoni@gmail.com)

**Vendedor:** JUAN REGUEIRA

**Creado:** 30/12/2021

**Falla:** PARA REPARAR

**Marca y Modelo:** MONITOR LEE688M2

**Número de Serie:** 130302019 1506

**Observaciones:** REPARACION ETAPA HORIZONTAL Y FUENTE NOTA : EL TUBO ESTA SEMIAGOTADO

**Presupuesto:** \$400+IVA

**Estado:** A la espera de Aceptación

**Número de Guía:**

**Transporte:**

Conserve este comprobante: Contra entrega del mismo recibirá los artículos citados. Si no retira el producto reparado posterior a treinta (30) días corridos, contados desde la fecha del comprobante, se devengará una suma diaria a cargo del usuario, equivalente al 1% del costo de la reparación, en concepto de gastos de depósito, sin perjuicio de lo indicado en el párrafo siguiente. Transcurridos los ciento veinte (120) días de la fecha de la presente, el aparato y sus accesorios sin retirar quedarán en propiedad de esta casa, renunciando el usuario expresamente a todos sus derechos sobre el mismo (arts. 872 y 873, Código Civil). Los aparatos no fabricados y/o importados por la empresa se reciben condicionados a la existencia de repuestos e información técnica.

\_\_\_\_\_  
Firma  
Conforme

\_\_\_\_\_  
Aclaración

\_\_\_\_\_  
Fecha

Recuerde que puede ver el estado de su reparación en la sección de Servicio Técnico de nuestro sitio web: [www.simicro.com](http://www.simicro.com), utilizando el siguiente código: **SIM591586**

-----  
Fecha: 08/14/2022

Cliente: YONI SCHWALD

Reparacion: SIM591586

Teléfono: 1160038181

Email: [feliyoni@gmail.com](mailto:feliyoni@gmail.com)